



Разъяснения Ростехнадзора требований нормативных документов по вопросам экспертизы и эксплуатации грузоподъемных машин (ПБ 10-382—00).

Вопрос:

Просим разъяснить, возможна ли замена 1-2-канатных ветвей типа ВК на стропе 4СК с примененным в конструкции звеном типа Рт1 с последующим испытанием стропа согласно требованиям п.3.1.24 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382—00?

Ответ:

Согласно п.3.1.24 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00) стропы ремонту не подлежат.